


Трансформатор тока SCT-T16/30



Трансформатор тока SCT-T16/30 представляет собой дополнительную опцию к реле напряжения VC-01-16Т, VC-01-32Т VC-01-40Т ТМ Volter и служит для измерения текущего значения тока.



Для подключения трансформатора тока необходимо его штекер воткнуть до упора в гнездо 3,5 мм, расположенное на верхней панели реле напряжения.

Подключать трансформатор тока необходимо при отключенном реле напряжения, иначе показания тока будут не верными.



Трансформатор тока необходимо надеть на силовой провод, силу тока которого необходимо измерять. Для этого нужно воспользоваться защелкой на корпусе трансформатора.